

TEŽAVE S PREGREVANJEM – OLYMPUSOVI KLASIČNI, FILMSKI FOTOAPARATI - AZ 200/210/220, Panorama/230 Zoom in AF-1 Twin

Strankam, ki uporabljajo Olympusove filmske fotoaparate: AZ 200/210/220 Panorama/230 Zoom ali AF-1 Twin, [OLYMPUS IMAGING EUROPA](#) sporoča, da se omenjeni modeli, izdelani med 1988 in 1994, v nekaterih redkih primerih ob vklopu segrejejo, iz njih pa se kadi. Na zunanji strani ohišja se prevleka lahko mehurjasto napihne.

Poudariti želimo, da je ohišje fotoaparatorov izdelano iz negorljivih materialov, kar pomeni, da ni nevarnosti, da bi se vneli ali zgoreli.

[OLYMPUS IMAGING EUROPA](#) sporoča [svojim strankam](#), ki posedujejo omenjene modele, da bomo zagotovili brezplačen pregled fotoaparatorov in poskrbeli za ustrezne zaščitne ukrepe. V kolikor uporabljate omenjene modele, jih pošljite na naš servis. (Poštne stroške do servisa krije stranka.)

[V kolikor so omenjeni fotoaparati, ki jih posedujete, že sedaj okvarjeni, vam žal ne moremo zagotoviti popravila, saj se je obdobje zagotavljanja servisnih storitev za te modele izteklo že pred mnogimi leti.](#)

Iskreno se vam zahvaljujemo za razumevanje!

Modeli:

- AZ 200 Zoom: v izdelavi med 1989 in 1992
- AZ 210 Zoom: v izdelavi med 1990 in 1993
- AZ 220 Panorama Zoom: v izdelavi med 1991 in 1993
- AZ 230 Zoom: v izdelavi med 1991 in 1994
- AF-1 Twin: v izdelavi med 1988 in 1992

Naš naslov:

Prosimo, obrnite se na servisno službo, navedeno na naših [spletnih straneh](#).

Opozorilo:

Osebnosti podatki, ki nam jih stranke posredujejo (ime, naslov, telefonska številka...) ne bodo nikoli uporabljeni v druge namene kot za sprejem opreme, pregled in povratno pošiljanje opreme.

[OLYMPUS IMAGING EUROPA](#)